

ИСУ ТОиР

Техническое Обслуживание и Ремонты

Задачи ТОиР



Основные модули



Управление активами



Типовые ведомости работ



Пользователи, роли, аудит действий



Счетчики наработки



Формирование сверхтиповых работ



Система уведомлений пользователей



Регистрация и отслеживание дефектов



Система формирования отчётов



Интеграция с внешней системой учета МТР



Регистрация и отслеживание рабочих заданий



Модуль планирования



Интеграция с АСУТП для автоматизации счетчиков

Преимущества



WEB-приложение (быстрое WEB-приложение)



Поэтапность внедрения



Высокая производительность работы



Только нужный функционал



Нет ограничений на количество пользователей



Низкие требования к серверному оборудованию



Работа с ИСУ ТОиР (журнал дефектов)



ТОиР v1.4 | **Дефекты** | [+ Зарегистрировать дефект](#)

Список дефектов

№	Описание дефекта	Состояние
T275246	Бл. 3. Посторонний шум в корпусе МН-2 ПЭН 3А, отм. -9,5м, ряд А-Б, оси 15-16	ПОДТВЕРЖДЕН
T275245	ЦТП-3. Некорректные показания тепловычислителя.	ПОДТВЕРЖДЕН
T275244	ЦТП-4. ТМ. Р горячей воды на напоре ЦН-2. Завышает показания.	
T275243	Бл. 2. Не закрывается задвижка ГО-1 (вода на газоохладитель-1 ТП), отм.	
T275242	Бл.2. Сломан шток задвижки М3-4 корпуса 2А, отм. 5м, ряд В-Г, оси 13-	
T275241	КЦ котел №77 отм8 ЩРО №36А гр.4 короткое замыкание в сети	
T275240	Деф. (свищ) на подающем трубопроводе ф108мм между ТК-1 и Д/с №1	
T275239	Помещение ВУ (2этаж УПТС) , необходима замена ламп освещения 2шт	
T275238	Подтёки масла под охладителями № 2, 3, 4, 5 и капли масла под газовой	
T275237	Капельная течь масла из предохранительного клапана трансформатора	
T275236	Необходима ревизия питающего кабеля(от пусковой аппаратуры до АД	
T275235	ХЦ. Склад реагентов. В системном блоке АРМ аппаратчика сильный шум	
T275234	НДФ-17 - короткое замыкание обмотки статора	
T275233	Посторонний шум подшипника №3 КНБ-7А	

Записей на странице:

Карточка дефекта #T275233

Описание дефекта

Актив: Конденсатный насос бойлеров №7А (КНБ-7А)

Объект ДУ / Тех.позиция: Насосный агрегат КНБ-7А

Описание дефекта: Посторонний шум подшипника №3 КНБ-7А

Группа активов: Насосное оборудование

Номер: T275233

Дата регистрации: 17.02.2020, 12:55

Зарегистрировал: Начальник смены ТЦ / Начальник смены (в промышленности)

Кто сообщил: Начальник смены ТЦ / Начальник смены (в промышленности)

Дата сообщения: 17.02.2020, 12:54

Способ обнаружения дефекта: Визуальный осмотр

Состояние: НАПРАВЛЕН НА УСТРАНЕНИЕ

Дата состояния: 17.02.2020, 13:21

Планирование

Способ выполнения работ: Хоз. способ

Дата планового начала: 18.02.2020, 08:00

Дата планового завершения: 18.02.2020, 17:00

Плановая длительность: 0 сут. 9 ч. 10 мин.

Назначение исполнителей

[Обеспечение соблюдения регламентов и непрерывный контроль устранения дефекта](#)

Работа с ИСУ ТОиР (счетчики наработки)



Автоматический учет наработки

Редактирование показаний

Нарботка (Насосный агрегат СН-7)

Показание: *

Разница: *

Дата показания: *

01.02.2020




Добавить

Редактировать

Дата показаний	Показания	Разница	Пользователь
01.02.2020 00:00:00	81388.5	51.5	asutp
01.01.2020 00:00:00	81337	79	asutp
01.12.2019 00:00:00	81258	0	asutp

Спасибо за внимание!

ООО «ТатаИСЭнерго» — надежный партнер в сфере информационных технологий и связи. Профессиональная команда решает задачи проектирования, строительства, поддержки ИТ-инфраструктуры, автоматизации технологических и управленческих процессов на объектах энергетики.



420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. М.Салимжанова, 1

Коммерческий отдел:

+7 (843) 291-81-30

marketing@tataisenergo.ru